



# TENZOMETRICKÉ VÁHY

dávkovací, průtočné, pytlovací, zásobníkové, big-bagovací

Tenzometrické váhy jsou určeny pro navážení dávek jednoho nebo několika sypkých materiálů pro následné mísení nebo jiné zpracování. Tyto váhy mohou mít váživost od několika desítek gramů do několika tun.

Váhy jsou většinou válcové s kuželovým výsypkou, ale tvar a velikost zásobníku může být přizpůsoben velikostí dávky materiálů, jejich mechanickými vlastnostmi a hlavně také dostupným prostorem. Váhy jsou uzavřeny proti úniku prachu a opatřeny autofiltry.

Součástí dávkovacích vah jsou šnekové dávkovací dopravníky.

Standardní typové dávkovací váhy jsou na 500 kg a 1000 kg.

